

Briseur de têtes de vis



Vis de rupture de la douille M6

- Marteler la cheville auxiliaire vissée dans le coffrage
- Manchon à visser sur
- Coulage du béton et décoffrage, rupture d'une partie du coffrage
- Ne pas dévisser la partie filetée avant l'assemblage

Réf. d'article :

AT11700

EAN:

8712259016856