

## Briseur de têtes de vis



### Vis de rupture de la douille M8

- Marteler la cheville auxiliaire vissée dans le coffrage
- Manchon à visser sur
- Coulage du béton et décoffrage, rupture d'une partie du coffrage
- Ne pas dévisser la partie filetée avant l'assemblage

Réf. d'article :

**AT11701**

EAN:

8712259016863